| CFP Marie-Rollet | Localisation | Vocation | Robinet/Buvette | Résu | lltat |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|-------|--------|
| Id | No local | Type local | Accessoires | 0 sec | 30 sec |
| 733-081-002 | N/A | Espace commun | Buvette | <2,0 | <2,0 |
| 733-081-006 | N/A | Espace commun | Buvette | <2,0 | <2,0 |
| 733-081-007 | N/A | Espace commun | Buvette | <2,0 | <2,0 |
| 733-081-008 | N/A | Espace commun | Robinet | 4,5 | <2,0 |
| 733-081-009 | D-101 | Espace commun | Robinet | <2,0 | <2,0 |
| 733-081-AR-001 | B-149 | Conciergerie | Robinet | <2,0 | <2,0 |
| 733-081-AR-002 | B-151 | Bureau | Robinet | 7,5 | <2,0 |
| 733-081-AR-003 | B-150 | Reprographie | Robinet | 15,3 | <2,0 |
| | | | | | |

| Bilan établissement: | CFP Marie-Rollet | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Nombre de points d'eau analysés: Nombre de points conformes: Nombre de points non-conformes | 6 | | | |
| | Conforme en tout temps | Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes | Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes | |
| Nbre de robinets | 3 | 2 | 0 | |
| Nbre de buvettes | 3 | 0 | 0 | |
| Mesure de mitiguation mise en place | Point d'eau demeure accessible | Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer | I consommation ou robinet | |

Centre de services scolaire des Découvreurs

